

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	西安众合精密合金材料有限公司	西安市	西安高新技术产业开发区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉
						煤气发生炉	1	未按要求完成淘汰	
2	西安瑞源升工艺品有限公司	西安市	鄠邑区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（≥0.25 吨）铝壳中频感应电炉