

## 附件

### 阳泉市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D002-SX	11月29日	阳泉	开发区	开发区	山西中展建筑工程有限公司(阳泉煤业华茂制链有限公司大直径高强度圆环链制造项目圆环链联合厂房工程)	开发区	经现场检查,该工地正在施工。存在问题:1.进出工地道路未硬化;2.施工场地堆放原料未覆盖;3.无车辆冲洗装置。	严格落实“六个百分之百”要求。	12月20日前