

附件

登封市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D073-HN	12月3日	郑州	登封市	唐庄镇	唐庄镇第二小学教学科研楼建设工地	唐庄镇第二小学	现场检查时，该施工工地场地内无降尘措施，未进行覆盖，扬尘无组织排放。	严格落实“六个百分百”要求。	12月20日前
16-D074-HN	12月3日	郑州	登封市	大冶镇	大冶镇煤矿塌陷区安置区	大冶镇	现场检查时，该工地正在施工，物料（沙土、水泥、砖）、土方未采取防尘措施，未见湿法喷淋设施，场地未硬化，在施工场地进行自拌砂浆。	严格落实“六个百分百”要求。	12月20日前